

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আঞ্চলিক কার্যালয়, সোনাগাজী, ফেনী

পত্র নং: ১২.২২.০০৩০.০০০.১৪.০০১.২০-১৮১

তারিখ: ২১/০৫/২০২৩ খি.

নির্বাহী প্রকৌশলী, ব্রি গাজীপুর

প্রকল্পের নাম: জিওবি।

বিভাগ/শাখার নাম: ইমারত ও নির্মাণ বিভাগ, ব্রি

ইনস্টিটিউটের কাজের স্বার্থে নিম্নবর্ণিত নির্মাণ কার্য জরুরী ভিত্তিতে ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

ক্যাটাগরি ভিত্তিক কয়েকটি চাহিদাপত্র/ইনডেন্টের নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হলো;

ক্যাটাগরি-১: নির্মাণ কার্য ও সংশ্লিষ্ট সেবার চাহিদাপত্র/ইনডেন্ট						
ক্রম	পণ্যের নাম	সংক্ষিপ্ত স্পেসিফিকেশন	পরিমাপের একক	পরিমাণ/ সংখ্যা	সম্ভাব্য একক মূল্য (ভ্যাট-ট্যাক্স ব্যতীত)	মন্তব্য (যদি থাকে)
১.	বক্স কালভার্ট		ফুট	(২২ X ৭.৩ X ৩.৬)	৩,০০০০০/-	ব্রি আ. কা. সোনাগাজী অফিস ক্যাম্পাসের পানি নিষ্কাশনের জিরুরিভিত্তিতে একটি বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা প্রয়োজন।
২.	ব্রি সোনাগাজীর প্রধান গেইটের কপাট (এসএস)			১	১,৫০,০০০/-	গেইটের বিদ্যমান পাল্লা অতি পুরানো ও নষ্ট হওয়ায় নতুন গেইটের সাথে বেমালুম হয়ে গেছে।
৩.	ব্রি সোনাগাজীর প্রধান গেইটের দুইপাশের ওয়ালে টাইলস বসানো	প্রয়োজন অনুযায়ী			১,০০,০০০/-	ব্রি সোনাগাজীর প্রধান গেইটের সৌন্দর্য বর্ধন
৪.	গার্ড কাম ওয়েটিং রুম (টয়লেটসহ)	"		১	৩,০০,০০০/-	ব্রি সোনাগাজীর প্রধান গেইটের পাশে
৫.	ক্যাম্পাসে পাকা ড্রেইন তৈরি	"		১০০০ আরএম	৮,০০,০০০/-	আনুমানিক
৬.	গেট হাউসের ৩টি রুমে টাইলস ও খাইগ্লাস স্থাপন করে ভিআইপি রুমে উন্নীত করা	"		৩টি	৩,০০,০০০/-	গেট হাউসে বর্তমানে ১টি বিআইপি রুম আছে কিন্তু একইসাথে একের অধিক ভিআইপি গেট (ব্রি-সহ অন্যান্য কৃষি সংস্থা এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ) আসলে, তখন একোমডেশন করা যায় না। উল্লেখ্য, ব্রি সোনাগাজী রিমোট অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় সেখানে কাজ করে একদিনে ফিরে আসা কষ্টকর হয়ে যায়। এজন্য কমপক্ষে চারটি বিআইপি রুম প্রয়োজন।
৭.	গেট হাউসের সর্বনিম্ন ধাপের সিঁড়ি মেরামত	"		১৫টি ধাপ	৬০,০০০/-	গেট হাউসের সর্বনিম্ন ধাপের সিঁড়ির ধাপগুলো নষ্ট হয়ে অনেক স্থানে খুলে পড়ছে এবং এগুলো খুবই খাড়া ও উঁচু হওয়ায় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপরে উঠ-নামা করার সময়ে দুর্ঘটনা ঘটে পারে। এজন্য এ ধাপগুলো নতুন করে তৈরি করা প্রয়োজন।
৮.	কাঁটা তারের বেড়া (খাল পাড়ে রাস্তার পাশে)	"		১৬০ আরএম (৫০০ ফুট)		ব্রি সোনাগাজী খামারের পশ্চিম পাশের খাল পাড়ের ফাকা জায়গা দিয়ে মানুষ, গরু, মহিষ, হাঁস ইত্যাদি খাল পার হয়ে খামারে এসে গবেষণার ক্ষতি করে।
৯.	কাঁটা তারের বেড়া (ওয়েদার স্টেশন)	"		৪০০ ফুট		ওয়েদার স্টেশনের বিদ্যমান তারের বেড়া অতি পুরাতন হওয়ায় ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে গেছে। অটোমেটিক ওয়েদার স্টেশনসহ বিভিন্ন মূল্যবান যন্ত্রপাতির নিরাপত্তার জন্য সুরক্ষা প্রয়োজন।

১০.	স্লুইস্ গেইট			২	১০,০০০০০/-	গবেষণা ও ব্রিডার বীজ উৎপাদন প্লটসমূহের পানি নিষ্কাশন ও সমুদ্রের লবণাক্ত পানি প্রবেশ বন্ধ করা।
১১.	ক্রসিং রুম	প্রয়োজন অনুযায়ী			১০,০০০০০/-	জাত উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত হবে।
১২.	র‍্যাম্প (গাড়ী ধোত কাজে ব্যবহৃত হবে)			১	১০০০০০/-	(গাড়ি, ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার সহ অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি দোয়ার কাজে ব্যবহারের জন্য)
১৩.	র‍্যাম্প (খামারের জমিতে কৃষি যন্ত্রপাতি নামানো ও উঠানো)			১০	১,০০০০০/-	(ট্রাক্টর ও কন্সট্রাক্টর হার্ডওয়ার মাঠে নামানোর জন্য)
১৪.	আনসার ক‍্যাম্প	প্রয়োজন অনুযায়ী		১	৫০,০০০০০/-	মোট ১৮(আঠারো) জন আনসারের থাকার মতো জায়গা নেই এবং অস্ত্র ভান্ডারের নিরাপত্তার অভাব আছে।
১৫.	খামারের খালের উপর ব্রিজ নির্মাণ			৩	১,০০০০০/-	খামারের চারপাশের খালের ওপারে রাস্তায় চলাচল, রাস্তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও নিরাপত্তা সুসংহত রাখার জন্য।
১৬.	খাল সংস্কার			১.৫ কি.মি.	৬,০০,০০০/-	গবেষণা ও ব্রিডার বীজ উৎপাদন প্লটসমূহের পানি নিষ্কাশন, সাইক্লোন/ বন্যার পানি প্রবেশ বন্ধকরণ এবং বাউন্ডারি ওয়ালের পাশে মাটি ভরাট করে ওয়ালের নিচ দিয়ে গরু-ছাগল ও মানুষ প্রবেশ বন্ধকরণ এবং দেয়াল শক্তকরণ
১৭.	অফিস ক‍্যাম্পাসের বাউন্ডারি ওয়ালের ভার্টিক্যাল এক্সটেনসন/নতুন নির্মাণ	১০০০ আরএম			১,০০,০০০০/-	ওয়ালটি অনেক আগে তৈরি, বর্তমানে ওয়ালের ভিতর ও বাইরে মাটি উচু হওয়ায় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রায়শ: ওয়াল টপকিয়ে চোর ক‍্যাম্পাস থেকে জিনিসপত্র ও ফল ফলাদি চুরি করে নিয়ে যায়।
১৮.	শ্রেসিং ফ্লোর		২৬০x১০০ বর্গফুট	১	১০০,০০০০০/-	ব্রি সোনাগাজীর জমির তুলনায় বিদ্যমান শ্রেসিং ফ্লোর খুবই অপ্রতুল। ফলে ব্রিডার ও মান সম্পন্ন বীজ ধান সঠিক সময়ে শুকানো যায় না।
১৯.	সীড স্টোর		৪০x৬০ বর্গফুট	২	৮০,০০০০০/-	ব্রি সোনাগাজীর জমির তুলনায় বিদ্যমান সীড স্টোর খুবই অপ্রতুল। ফলে ব্রিডার ও মান সম্পন্ন বীজ ধান সংরক্ষণে সমস্যা হয়।
২০.	সীড স্টোর এর ভ্যাটিকেল এক্সটেনশন		৪০x৬০ বর্গফুট	১	৪০,০০০০০/-	ফিল্ড অফিসার ও স্টাফদের বসার স্থান ও গবেষণার নমুনা সংরক্ষণ এর জন্য ব্যবহৃত হবে।
২১.	খামারের চারপাশের বাউন্ডারি ওয়ালের পাশে রাস্তা পরিষ্কার করে ফলফুলের চারা রোপণ	প্রয়োজন অনুযায়ী	৪ (চার) কি.মি.		২,০০,০০০/-	বাউন্ডারি ওয়ালের পাশের পতিত কীচা রাস্তায় আগাছা ও জংলি গাছ জন্মে বন জঙ্গলে পরিণত হচ্ছে।
২২.	মসজিদের ভিতর ও সামনের দেয়ালে টাইলস্ স্থাপন	প্রয়োজন অনুযায়ী	৬০০০ বর্গফুট		২,০০০০০/-	মসজিদের সৌন্দর্য বর্ধন
২৩.	খামারের চারপাশের বাউন্ডারি ওয়ালের উপর স্টিল পেরেক বসানো	প্রয়োজন অনুযায়ী		চার কি.মি.	৫,০০,০০০/-	খামারের বাউন্ডারি ওয়ালের উপর মানুষের প্রবেশ বন্ধ করার মাধ্যমে নিরাপত্তা জোরদারকরণ
ক‍্যাটাগরি-১: পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবার চাহিদাপত্র/ইনডেন্ট						
ক্রম	পণ্যের নাম	সংক্ষিপ্ত স্পেসিফিকেশন	পরিমাপের একক	পরিমাণ/সংখ্যা	সম্ভাব্য একক মূল্য (ভ্যাট-টাক্স ব্যতীত)	মন্তব্য (যদি থাকে)
১.	এয়ার কন্ডিশনার (এসি)	জেনারেল	২ টন	৮	২,৮০,০০০/-	গেট হাউস ও কনফারেন্স রুমের জন্য



২১/০৫/২০২৩

ড. বিশ্বজিৎ কর্মকার

প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান

আঞ্চলিক কার্যালয়, সোনাগাজী, ফেনী